



Einen Tropfen Öl auf Flächen geben und Überwurfmutter von Hand mit Leitungsende verschrauben.



Jeweils mit geeignetem Werkzeug gegenhalten und Überwurfmutter mit 1/4 – 1/2 Umdrehungen anziehen.



Abschließend Dichtheitskontrolle durchführen!

DE

**6 IG M 12 x 1,5**

 14



**10 Nm**

**8 IG M 14 x 1,5**

 17



**15 Nm**

**10 IG M 16 x 1,5**

 19

**12 IG M 18 x 1,5**

 22

**15 IG M 22 x 1,5**

 27

**18 IG M 26 x 1,5**

 32



**20 Nm**

**22 IG M 30 x 2**


 36




**30 Nm**

**28 IG M 36 x 2**


 41




Mettre une goutte d'huile sur les surfaces et visser à la main l'écrou-raccord avec l'extrémité du câble.




Toujours maintenir avec un outil adapté et serrer l'écrou-raccord de 1/4 – 1/2 rotation.




Procéder ensuite au contrôle d'étanchéité.



Applicare una goccia d'olio sulle superfici e avvitare manualmente il dado all'estremità del tubo.



Applicare una controforza con un utensile adeguato e serrare il dado di 1/4 - 1/2 giri.



Infine eseguire un controllo di tenuta!

**IT**